Örnsköldsvik | Läget nu + 6 h

7 november 2026 • Rapport kl. 06.00 / P6 kl. 12.00 • Svensk tid

Förhöjda eller höga halkriskindikationer

Hög: 7 • Förhöjd: 2 • Låg: 0 • Okänt underlag: 1. Bedömningen avser senaste observation; kontrollera lokalt väglag inför beslut.

VÄGYTA NU


-3,5 till +0,1 °C

LUFT NU

-3,9 till +4,6 °C

HALKRISK NU

7 hög / 2 förhöjd



© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

ATT UPPMÄRKSAMMA

Nederbörd nu: 0,0 till 0,0 mm/h. Intensitet för respektive observationsintervall, i vattenekvivalent.

Halkrisk: Grillom, Husum, Kasa, Långvattnet med flera.

TRAFIKLÄGE KL. 06.00

9 trafikhändelser på områdets vägar.

Se trafikhändelser på sida 4

Stationslägen. Områdets vägar framgår av Trafikverkets områdeskarta.

Stationsöversikt | Nu / P6

P6 = prognos 7 november 2026 kl. 12.00. * = äldre/saknat värde eller okänd nederbördstyp.

VViS ID	Station A–Ö	Vägyta °C Nu / P6	Luft °C Nu / P6	Nederbörd mm/h Nu / P6	Halkrisk Nu
2233	Grillom	-3,5 / —	-3,9 / +4,1	0,0 / 0,0	Förhöjd
2223	Gålsjö	— / —	-0,6 / +4,0	0,0 / 0,0	Okänt underlag
2210	Husum	+0,1 / —	+3,7 / +6,8	0,0 / 0,0	Förhöjd
2240	Kasa	-0,1 / —	+3,5 / +6,3	0,0 / 0,0	Hög
2234	Långvattnet	-2,3 / —	+1,6 / +5,3	0,0 / 0,0	Hög
2239	Mellansel	-2,3 / —	-0,4 / +5,8	0,0 / 0,0	Hög
2208	Skuleberget	-1,9 / —	+2,1 / +6,1	0,0 / 0,0	Hög
2229	Solberg	-1,1 / —	+1,6 / +3,8	0,0 / 0,0	Hög
2217	Spjute/Bjästa	-0,5 / —	+4,6 / +7,1	0,0 / 0,0	Hög
2218	Örnsköldsvik	-0,6 / —	+0,4 / +6,6	0,0 / 0,0	Hög

— Uppgift saknas. Vägyteprognos finns inte i källan. P6 luft interpoleras vid behov. P6 nederbörd är medelintensitet under prognosintervallet som slutar vid eller efter P6.

Observationer äldre än 30 minuter visas som saknade. Låg indikation bekräftar inte halkfri väg. Luftfuktighet används i beräkningen men visas inte i tabellen. Källor och avgränsning på sida 2.

Nästa pass och kommande dygn

Prognos från 7 november 2026 kl. 06.00 • Svensk tid

0–6 TIMMAR / 07/11 KL. 06.00–07/11 KL. 12.00

Luft: -1,8 till +7,1 °C

Nederbörd under perioden: 0,0 till 0,0 mm per stationspunkt. Spannet visar skillnaden mellan stationerna, inte en summa över området.

Underlag för nederbörd: 10/10 stationer. Vägyteprognos saknas.

6–12 TIMMAR / 07/11 KL. 12.00–07/11 KL. 18.00

Luft: +0,8 till +7,1 °C

Nederbörd under perioden: 0,0 till 0,0 mm per stationspunkt. Spannet visar skillnaden mellan stationerna, inte en summa över området.

Underlag för nederbörd: 10/10 stationer. Vägyteprognos saknas.

12–24 TIMMAR / 07/11 KL. 18.00–08/11 KL. 06.00

Luft: -1,3 till +6,0 °C

Nederbörd under perioden: 0,0 till 0,0 mm per stationspunkt. Spannet visar skillnaden mellan stationerna, inte en summa över området.

Underlag för nederbörd: 10/10 stationer. Vägyteprognos saknas.

Datakvalitet och observationstider

Observationer: 07/11 kl. 05.35–05.35. SMHI:s referenstid(er): 05.30. 1 station saknar användbar vägytetemperatur.

Mötets överenskommelser

Beredskapshavare: _____ Nästa avstämning: _____

Sträcka / observation / beslutad åtgärd / resurs / starttid:

Källor och metod. Trafikverkets VViS och kameror via vvai.se; prognos från SMHI via stationstjänsten. Halkrisk använder stationsreglerna från VVais halkriskkarta, version 1 november 2026. Historik för föregående två timmar kontrolleras när den finns.

Saltning, salthalt och åtgärdshistorik ingår inte. Framtida halkrisk beräknas inte utan vägyteprognos. Trafikhändelser redovisas från sida 4. Officiella vädervarningar ingår inte. Utföraren återrapporterar väglag; beredskapshavaren avgör åtgärder utifrån lokala rutiner.

10 stationer. En bildöversikt.

7 november 2026 • Hämtat till rapport kl. 06.00 • Svensk tid

Klicka på station eller bild för aktuell stationsvy. Äldre eller saknade bilder visas inte.

2233 Grillom

Bild kl. 05.52



Vägyta -3,5 °C — Förhöjd

2223 Gålsjö

Bild kl. 05.52



Vägyta — °C — Okänt underlag

2210 Husum

Bild kl. 05.52



Vägyta +0,1 °C — Förhöjd

2240 Kasa

Bild kl. 05.52



Vägyta -0,1 °C — Hög

2234 Långvattnet

Bild kl. 05.52



Vägyta -2,3 °C — Hög

2239 Mellansel

Bild kl. 05.52



Vägyta -2,3 °C — Hög

2208 Skuleberget

Bild kl. 05.52



Vägyta -1,9 °C — Hög

2229 Solberg

Bild kl. 05.52



Vägyta -1,1 °C — Hög

2217 Spjute/Bjästa

Bild kl. 05.52



Vägyta -0,5 °C — Hög

2218 Örnsköldsvik

Bild kl. 05.52



Vägyta -0,6 °C — Hög


Bilder: Trafikverket via VVai. En kamera per station, hela bildutsnittet bevarat. Bilder äldre än 45 minuter ersätts av en markering. Bildtid kan avvika från observationstid. Bildkvalitet bedöms inte automatiskt. Kontrollera aktuell stationsvy inför beslut.

Trafikhändelser i DO Örnsköldsvik

7 november 2026 kl. 06.00 • 9 trafikhändelser på områdets vägar.

△ Vägarbete (9) — Väg i driftområdet

Norr uppåt



Klicka på etiketten och sedan på symbolen i Trafikverkets karta.

Trafikpåverkan

Stor	**Väg 335 från Kläppen till Sidensjö båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)** Ombyggnation av toaletterna vid rastplats Näs. Toaletterna är avstängda under arbetet. Det råder även begränsa...
Stor	**Väg 335.01 från Haffsta till Norrtjärn båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)** Beläggnings- och fräsningsarbete. Trafiken regleras med trafikljus och lots. Arbetet utförs dagtid 7-19.
Stor	**E4 från Dockstabaren till Skule båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)** Räckesarbeten mellan Docksta och Skule. Trafiken regleras med lots förbi arbetsområdet vardagar Måndag -Tors...

Källor: Trafikverkets Situation och NVDB Driftområde 2206. Karta: Trafikverket, 1 september 2026.

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan. Ett ID per händelse. Punkten visar ett läge på den berörda vägen.